


Vandentiekio šulinio Nr.	132	KORTELE	75/33-0195
(įrenginio pavadinimas)	(plane)		(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius		Leičių
(Šul.pastatymo metai)			(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI: 0.75

Pririšimo brėžinys


Vertikalinis



x= 6067638.89

y= 578559.38

Horizontalinis



Pavard.		Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met 10
Dangtis		bet	700		186.71		(medžiaga, kiekis)
Žemė				0.00	186.71	Ar yra vandens?	—
Sienos		bet				Ar yra dujų	—
Dugnas		bet	1500	3.00	183.71		
VAMZDŽIAI	Nr.1	KET	200	Viršus 2.60	184.11	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia			
	Nr.2	PE	200	Viršus 2.60	184.11	Objektas	
				Apačia			
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
						2019.05.02.	
						(kortelės sudarymo data)	
						(kortelės sudarė)	
						Arvydas Černiauskas	
						Direktorius	

