


Fekalinės kanalizacijos šulinio Nr. 119 KORTELĖ		69-D-9 75/33-0195
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2020	Vilnius	Leičių
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



x= 6067612.56
y= 578711.05

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met 15
Dangtis	ket.	650		186.97		(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	186.97	Ar yra vandens?	
Sienos	bet.				Ar yra dujų	
Dugnas	bet.	2000	5.60	181.37		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	250	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia 5.80		
	Nr.2	PVC	250	Viršus	Objektas 01/2001	
				Apačia 5.80		
	Nr.3	PVC	160	Viršus		
				Apačia 3.79		
	Nr.3a	PVC	160	Viršus		
				Apačia 5.73		
					2020.02.	
					(pildyti sudarymo data)	
					„Geodeziniai tyrinėjimai“	
					(kortelę sudarė)	
					Asvydas Černiauskas	
					Direktorius	