



Fekalinės kanalizacijos šulinio Nr. 154	KORTELE	69-D-9
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	75/33-0195
2019	Vilnius	Leičių
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys

Horizontalinis



x= 6067558.69

y= 578682.26

Pavad.	Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met 15
Dangtis	ket.	650		185.52		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	185.52	Ar yra vandens?	—
Sienos	bet.				Ar yra dujų	—
Dugnas	bet.	2000	4.65	180.87		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	250	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia 4.87		
	Nr.2	PVC	250	Viršus		
				Apačia 4.87		
	Nr.3	PVC	160	Viršus	Objektas 108/109	
				Apačia 3.93		
	Nr.3a	PVC	160	Viršus		
				Apačia 4.65		
					2019.05.08	
					(kortelės sudarymo data)	
					Uždaroji akcinė bendrovė	
					Geodeziniai tyrinėjimai	
					Arvydas Černiauskas	
					Direktorius	