



|                                         |           |                         |
|-----------------------------------------|-----------|-------------------------|
| Fekalinės kanalizacijos šulinio Nr. 209 | KORTELE   | 69-D-9                  |
| (įrenginio pavadinimas)                 | (plane)   | 75/33-0195              |
| 2019                                    | Vilnius   | (planšeto nomenklatūra) |
| (Šul.pastatymo metai)                   | (miestas) | Leičių                  |
|                                         |           | (gatvė)                 |

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys

x= 6067537.62  
y= 578706.64

| Pavad.    | Medž | Diametras mm. | Atstumas nuo dangčio m. | Altitudės m. | Lipynės                                      | met 12            |
|-----------|------|---------------|-------------------------|--------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Dangtis   | ket. | 650           |                         | 184.64       |                                              | (medžiaga,kiekis) |
| Žemė      |      |               | 0.00                    | 184.64       | Ar yra vandens?                              | —                 |
| Sienos    | bet. |               |                         |              | Ar yra dujų                                  | —                 |
| Dugnas    | bet. | 1500          | 3.60                    | 181.04       |                                              |                   |
| VAMZDŽIAI | Nr.1 | PVC           | 160                     | Viršus       | UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"                |                   |
|           |      |               |                         | Apačia       |                                              |                   |
|           | Nr.2 | PVC           | 160                     | Viršus       |                                              |                   |
|           |      |               |                         | Apačia       |                                              |                   |
|           |      |               |                         |              | Objektas                                     | 108/109           |
|           |      |               |                         |              |                                              |                   |
|           |      |               |                         |              |                                              |                   |
|           |      |               |                         |              |                                              |                   |
|           |      |               |                         |              |                                              |                   |
|           |      |               |                         |              |                                              |                   |
|           |      |               |                         |              | 2019.05.08                                   |                   |
|           |      |               |                         |              | (kortelės sudarymo data)                     |                   |
|           |      |               |                         |              | Užduotį patvirtinę asmenys (kortelės sudarė) |                   |
|           |      |               |                         |              | Arvydas Černiauskas                          |                   |
|           |      |               |                         |              | Direktorius                                  |                   |

2019.05.08

(kortelės sudarymo data)

Užduotį patvirtinę asmenys (kortelės sudarė)

Arvydas Černiauskas

Direktorius

LIETUVOS RESPUBLIKA

Geodeziniai tyrinėjimai

VILNIUS