

Buit.nuotekos	Nr. 111	KORTELE	70-A-10 (76/33-0101)
(Irenginio pavadinimas)	(planė)		(Planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius		J.Degutitės g.
(Šulinio pastatymo metai)	(miestas)		(Gatvė)




ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

x=6068615.73

$$y=580008.13$$

Pririšimo brežinys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)	Lipynės met.,10		
Dangtis		ket.	400	0.00	187.98	(madžiaga,kiekis)		
Žemė				0.00	187.98	Ar yra vandens? nera		
Sienos		PVC				Ar yra dujų? nera		
Dugnas		PVC	400	2.10	185.88	Pastaba:Aukščių sistema: LAS 07		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	110	Viršus				
				Apačia	1.48		186.50	
	Nr.2	PVC	160	Viršus			Objektas	
				Apačia	2.27			185.71
						Sudarė	D.Pergajevass	
							(pavardė)	(parašas)
						Patikrino		
							(pavardė)	(parašas)
						2019.12. (Kortelės sudarymo data)		