



Buit.nuotekos	Nr. 177	KORTELE	70-A-10 (76/33-0101)
(Irenginio pavadinimas)	(planė)		(Planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius		J.Degutitės g.
(Šulinio pastatymo metai)	(miestas)		(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis




Horizontalinis



x=6068588.18

y=580044.15

Pririšimo brėžinys



Pavad.		Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)	Lipynės nera		
Dangtis		ket.	400	0.00	180.24	(madžiaga,kiekis)		
Žemė				0.47	180.71	Ar yra vandens? nera		
Sienos		PVC				Ar yra dujų? nera		
Dugnas		PVC	400	1.24	179.00	Pastaba:Aukščių sistema: LAS 07		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus Apačia 1.34	178.90			
	Nr.2	PVC	160	Viršus Apačia 1.34	178.90			
						Objektas		
						Sudarė	D.Pergajevas (pavardė)	(parašas)
						Patikrino	(pavardė)	(parašas)
						2019.12. (Kortelės sudarymo data)		