

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Visorių sodų 14-oji

(Gatvė)

Nr.() 33a KORTELĖ


76/33-0123(70-A-16)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės — (medžiaga, kiekis)		
Dangtis	Ketus	315			184.66	Ar yra vandens —		
Žemė	Gruntas		0.00		184.66	Ar yra dujų —		
Sienos	Plastm.					Pastabos X = 6068463.89; Y = 580594.85		
Dugnas	Plastm.	315	2.57		182.09			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	200	Viršus	2.37	182.29	MB Altagis	
				Apačia	2.57	182.09		
	Nr. 2	PE	200	Viršus	2.37	182.29		
				Apačia	2.57	182.09		
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	1.41	183.25	Objekto nr.	
				Apačia	1.57	183.09		
	Nr. 4	PVC	160	Viršus	2.41	182.25	Sudarė	A. Jakutis
				Apačia	2.57	182.09		Parašas
	Nr. 5			Viršus			Patikrino	V. Medišauskas
				Apačia				Parašas
	Nr. 6			Viršus			2019-07-26 (įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia				
	Nr. 7			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 8			Viršus				
				Apačia				