

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Nr.() 31a KORTELĖ

Vilnius

(Miestas)

Visorių sodų 13-oji g.

(Gatvė)


76/33-0124(70-B-13)

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	Ketus	315		189.56	— (medžiaga, kiekis)
Žemė	Gruntas		0.00	189.56	Ar yra vandens —
Sienos	Plastm.				Ar yra dujų —
Dugnas	Plastm.	315	1.82	187.74	Pastabos X = 6068472.14; Y = 580844.86
Vamzdžiai	Nr. 1		Viršus		MB "Altadis"
			Apačia		
	Nr. 2	PVC	Viršus	1.81	
			Apačia	1.97	
	Nr. 3		Viršus		Objekto nr.
			Apačia		
	Nr. 4		Viršus		Sudarė
			Apačia		
	Nr. 5		Viršus		Parašas
			Apačia		
	Nr. 6		Viršus		Patikrino
			Apačia		
	Nr. 7		Viršus		Parašas
			Apačia		
	Nr. 8		Viršus		2018-12-07 (įrenginio tyrinėjimo data)
			Apačia		

MB "Altadis"

Objekto nr.

Sudarė

A. Jakutis

Parašas

Pavardė

Patikrino

V. Medišauskas

Parašas

Pavardė

2018-12-07

(įrenginio tyrinėjimo data)