

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Visorių sodų 13-oji g.

(Gatvė)

Nr.() 32a KORTELĖ


76/33-0124(70-B-13)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ketus	315			190.49	Ar yra vandens _____		
Žemė		Gruntas		0.00		190.49	Ar yra dujų _____		
Sienos		Plastm.					Pastabos X = 6068472.12; Y = 580858.36		
Dugnas		Plastm.	315	2.15		188.34			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	200	Viršus	2.10	188.39	MB "Altagis"		
				Apačia	2.30	188.19			
	Nr. 2	PE	200	Viršus	2.10	188.39	Objekto nr.		
				Apačia	2.30	188.19			
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	2.13	188.36	Sudarė		
				Apačia	2.29	188.20			
	Nr. 4	PVC	160	Viršus	2.13	188.36	Patikrino		
				Apačia	2.29	188.20			
	Nr. 5			Viršus			Parašas		
				Apačia					
	Nr. 6			Viršus			V. Medišauskas		
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus			Parašas		
				Apačia					
	Nr. 8			Viršus			2018–12–07		
				Apačia					
							(įrenginio tyrinėjimo data)		