

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Visorių sodų 13-oji g.

(Gatvė)

Nr.() 33a KORTELĖ


76/33-0124(70-B-13)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	Ketus	315		190.57	— (medžiaga, kiekis)
Žemė	Gruntas		0.00	190.57	Ar yra vandens —
Sienos	Plastm.				Ar yra dujų —
Dugnas	Plastm.	315	1.99	188.58	Pastabos X = 6068471.36; Y = 580858.73
Vamzdžiai	Nr. 1		Viršus		MB "Altagis"
			Apačia		
	Nr. 2	PVC	Viršus	1.98	
			Apačia	2.14	
	Nr. 3		Viršus		Objekto nr.
			Apačia		
	Nr. 4		Viršus		Sudarė
			Apačia		
	Nr. 5		Viršus		Patikrino
			Apačia		
	Nr. 6		Viršus		Parašas
			Apačia		
	Nr. 7		Viršus		V. Medišauskas
			Apačia		
	Nr. 8		Viršus		2018-12-07
			Apačia		

(įrenginio tyrinėjimo data)