


<u>Fekalinė kanalizacija</u> (Komunikacija)	<u>šulinėlis</u> (Įrenginio pavadinimas)	<u>Kortelė Nr. (195)</u>
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Visorių Sodų 21-oji</u> (gatvė)	<u>76/33-0125 (70-B-14)</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PUUVIAI (m.)		PRIRIŠIMO SCHEMA
Vertikalusis	$x = 6068325.36$ $y = 581132.46$	
Horizontalusis		

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės	nėra	
Dangtis		KET	300	—		174.23	(Medžiaga, kiekis)		—
Žemė			—	0.00		174.23	Ar yra vandens? ----		nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? ----		nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:		
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus			LAS07		
				Apačia	1.58	172.65			
	Nr.2	PVC	160	Viršus			UAB "Vilniaus topografija"		
				Apačia	1.58	172.65			
	Nr.3	PVC	110	Viršus			Objektas: Visorių Sodų 21-oji g. 6		
				Apačia	1.58	172.65			
	Nr.4			Viršus			Sudarė  A. Venclovas (parašas) (pavardė)		
				Apačia					
	Nr.5			Viršus			2020 m. 03 mėn. (Įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					
Nr.6			Viršus						
			Apačia						
Nr.7			Viršus						
			Apačia						