




| Pavadinimas |      | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio |      | Altitudė | Lipynės ..... nėra                 |
|-------------|------|----------|-----------|----------------------|------|----------|------------------------------------|
| Dangtis     |      | KET      | 150       | —                    |      | 174.16   | (Medžiaga, kiekis)                 |
| Žemė        |      | —        | —         | 0.00                 |      | 174.16   | Ar yra vandens? ---- nėra          |
| Sienos      |      | —        | —         | —                    |      | —        | Ar yra dujų? ---- nėra             |
| Dugnas      |      | —        | —         | —                    |      | —        | Pastabos:                          |
| Vamzdžiai   | Nr.1 | PE       | 110       | Viršus               | 1.80 | 172.36   | LAS07                              |
|             |      |          |           | Apačia               |      |          |                                    |
|             | Nr.2 | PE       | 110       | Viršus               | 1.80 | 172.36   | UAB "Vilniaus topografija"         |
|             |      |          |           | Apačia               |      |          |                                    |
|             | Nr.3 | PE       | 32        | Viršus               | 1.83 | 172.33   | Objektas: Visorių Sodų 21-oji g. 6 |
|             |      |          |           | Apačia               |      |          |                                    |
|             | Nr.4 |          |           | Viršus               |      |          | Sudarė  A.Venclovas                |
|             |      |          |           | Apačia               |      |          |                                    |
|             | Nr.5 |          |           | Viršus               |      |          | (parašas) (pavardė)                |
|             |      |          |           | Apačia               |      |          |                                    |
|             | Nr.6 |          |           | Viršus               |      |          | 2020 m. 03 mėn.                    |
|             |      |          |           | Apačia               |      |          |                                    |
|             | Nr.7 |          |           | Viršus               |      |          | (Įrenginio tyrinėjimo data)        |
|             |      |          |           | Apačia               |      |          |                                    |