

Buitinių nuotekų kanalizacija
(komunikacija) Šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 42A KORTELE

Vilniaus m.
(miestas)

Visorių Sodų 1-oji g.
(gatvė)


76/33-0125 (70-B-14)
(planšeto nomenklatūra)

S



Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės..... nėra..... (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		KET	315			174.98	Ar yra vandens?	
Žemė							Ar yra dujų?	
Sienos		PVC					Pastabos	
Dugnas		PVC	315	1.02		173.96	X=6068491.90 Y=581126.49	
Vamzdžiai	1	PVC	110	Viršus			LASO7 UAB "Tiksli Riba Geodezininkas Jaroslav Blaževič 1GKV - 523 Objektas: Vilniaus r., Valčiūnai Draugystės g. Sudarė J.Blaževič (parašas) Patikrino J.Blaževič (parašas) 2019 11 (įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia	1.15	173.83		
	2	PVC	160	Viršus				
				Apačia	1.16	173.82		
				Viršus				
				Apačia				
				Viršus				
				Apačia				
				Viršus				
				Apačia				