




Fekalinė kanalizacija (Komunikacija)		Šulinėlis (Įrenginio pavadinimas)		Kortelė Nr. (44a)	
Vilnius (Miestas)		Visorių Sodų 1-oji g. 6 (gatvė)		76/33-0125 (70-B-14) (Planšeto nomenklatūra)	
ŠULINIO PĖUVIAI (m.)				PRIRIŠIMO SCHEMA	
				$x = 6068459.87$ $y = 581155.52$	
Vertikalusis					
Horizontalusis					
					

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra		
Dangtis	KET	300	—	176.76	(Medžiaga, kiekis) —		
Zemė		—	0.00	176.76	Ar yra vandens? ---- nėra		
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra		
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:		
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus		LAS07	
				Apačia	1.06		175.70
	Nr.2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2.20		174.56
	Nr.3			Viršus			UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Objektas: Visorių Sodų 1-oji g. 6
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė <u>A. Venclovas</u> (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			2020 m. 05 mėn. (Įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			