

Vandentiekis (Komunikacija)	Kamera (hidrantas) (Įrenginio pavadinimas)	Kortelė Nr. (175a)
Vilnius (Miestas)	L. Giros (gatvė)	75/33-0180 (70-C-5) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

Vertikalusis

Horizontalusis

PRIRIŠIMO SCHEMA

A $\frac{x=6067842.93}{y=579800.67}$

B $\frac{x=6067842.78}{y=579799.55}$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės metkopėčios	
Dangtis	KET	650	— B)	178.88	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė	—	—	0.00 A)	178.92	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas	BET	2640x1500	3.70	175.18	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PE	225	Viršus	3.23	175.65
				Apačia		
	Nr.2	PE	225	Viršus	3.23	175.65
				Apačia		
	Nr.3			Viršus		
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		

UAB "Vilniaus topografija"	Objektas: L. Giros g.
Sudarė:	A. Venclovas (parašas) (pavardė)
2021 m. 03 mėn. (Įrenginio tyrinėjimo data)	