

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė

(Irenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 132

Vilnius

(Miestas)

P. Ancevičiaus g.
 (rašytė)

70-D-6 (76/33-0165)
 (Planšeto nomenklaturā)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRI RIŠIMO SCHEMA

6067869.93

581066.81

Vertikalusis

Horizontalis



Pagadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	150	---		175.60	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		---	---	0.00		---	Ar yra vandens?---- nėra	
Sienos		---	---	---		---	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas		---	---	---		---	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PE	200	Viršus	1.83	173.77	UAB "Vilniaus topografija"	
				Apačia				
	Nr.2	PE	200	Viršus	1.83	173.77		
				Apačia				
	Nr.3	PE	63	Viršus	1.87	173.73	Objektas: Objektas	
				Apačia				
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			Sudarė	V. Augūnas
				Apačia				(parašas)
	Nr.6			Viršus			2020 m. 10 mėn. (Irengimo tyrinėjimo data)	
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				