

KF

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

Šuliny

(fenginio pavadinimas)

0. Lukauskaitės-Poškienės g.


(tėvė)

KORTELEŠ Nr. 144

70-D-6

76/33 - 0165

(Planšetės moneklatura)



| Pavadi-<br>nimas | Medžia-<br>ga | Diamet-<br>ras | Astlumas<br>nuo dangčio | Altitudė | Lipynės<br>0<br>(Medžiaga, kiekis)       |
|------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------|------------------------------------------|
| Danglis          | Kel.          | 315            |                         | 174.44   |                                          |
| Žemė             |               |                | -                       | 174.44   |                                          |
| Sienos           | PVC           |                |                         |          | Ar yra vandens? nėra                     |
| Dugnas           | PVC           | 315            | 0.65                    | 173.79   | Ar yra dujų nėra                         |
| Nr.1             | PVC           | 110            | Viršus<br>Apacia        | 173.79   | Ar yra dujų nėra                         |
| Nr.2             | PVC           | 160            | Viršus<br>Apacia        | 173.79   | Pastabos LASO7                           |
| Nr.3             | PVC           | 110            | Viršus<br>Apacia        | 173.79   |                                          |
| Nr.4             |               |                | Viršus<br>Apacia        |          | UAB "Geo group"                          |
| Nr.5             |               |                | Viršus<br>Apacia        |          | Sudarė (parašas) D. Karalius             |
| Nr.6             |               |                | Viršus<br>Apacia        |          | Patikrino (parašas) (pavardė)            |
| Nr.7             |               |                | Viršus<br>Apacia        |          | 2020.03.02<br>(fenginio tyrinėjimo data) |