Fekalinė kanalizacija	Šulinėlis	Kortelė Nr. 122
(Komunikacija)	(Įrenginio pavadinimas)	
Vilnius	Lobio g	71-A-9 (76/33-0108)
(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatūra)

Šulinio pjūviai

Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo schema

x=6068653.66
y=581760.62



Pavadinim.		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		ket.	315	—		164.68
Žemė		—	—	0.00		164.68
Sienos		PVC	—	—		—
Dugnas		PVC	315	1.22		163.46
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus		
				Apačia	1.22	163.46
	Nr.2	PVC	160	Viršus		
				Apačia	1.22	163.46
	Nr.3	PVC		Viršus		
				Apačia		
	Nr.4	PVC		Viršus		
				Apačia		

Lipynės: nėra (medžiaga,kiekis)

Ar yra vandens: nėra

Ar yra dujų: nėra

Pastabos: LAS07

UAB"Vilniaus topografija"

Ojekto Nr.: 19K-451

Sudarė: (parašas) V.Stankevič (pavardė)

2019 m.03 mėn. (Įrenginio tyrimėjimo data)