



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės <u> </u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Plastm.	650			128,47	Ar yra vandens <u> </u>		
Žemė		Gruntas		0.00		128.47	Ar yra dujų <u> </u>		
Sienos		Betonas					Pastabos <u>X = 6069053.20; Y = 589040.77</u>		
Dugnas		Betonas	1500				<u>LAS07</u>		
Vamzdyniai	Nr. 1	PVC	110	Viršus			IĮ Geoidas		
				Apačia	1.50	126.97			
	Nr. 2			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 3			Viršus			Objekto nr. 191202		
				Apačia					
	Nr. 4			Viršus			Sudarė		R.Trinkūnas
				Apačia				Parašas	Pavardė
	Nr. 5			Viršus			Patikrino		R.Trinkūnas
				Apačia				Parašas	Pavardė
	Nr. 6			Viršus			2019-12-17 (įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 8			Viršus					
				Apačia					