



Infiltracinis	152	KORTELE	74-B-7	21
(įrenginio pavadinimas)	(Nr.plane)			
2019	Vilniaus m.		Gvazdikų Sodų 11-oji g.47	
(Šul.pastatymo metai)	(rajonas)		(gatvė)	

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	Ket.	360		127.32	(medžiaga,kiekis)
Žemė			-0.50	126.82	Ar yra vandens?
Sienos	PVC				Ar yra dujų
Dugnas	PVC	110	2.29	125.03	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	110	Viršus	Pastabos: —
				Apačia	
	Nr.2			Viršus	Viktės Šapokienės individuali veikla kv.paž.Nr.1GKV-551
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	Objektas
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Sudarė
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Patikrino
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	2019.05.30
				Apačia	
					(įrenginio tyrinėjimo data)