

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Irengimo pavadinimas)

181 Kortelė

Vilniaus m.
(Miestas)


Dituvos g.
(gatvė)

74/33-0378 (87-C-15)
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Matavimai atlikti LAS07 aukščių sistemoje

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m)	Altitudė	Lipynės:
Dangtis	Ket	190		164.61	(medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos					Ar yra dujų?
Dugnas					Pastabos:
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	63	Viršus 1.85	162.76
				Apačia	
	Nr. 2	PE	63	Viršus 1.85	162.76
				Apačia	
	Nr. 3	PE	32	Viršus 1.85	162.76
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	

Objektas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Dituvosg. 24

Sudarė		E. Petkus (parašas) (pavardė)
--------	--	----------------------------------

2021-03-18
(Irengimo tyrinėjimo data)