



F.Kanalizacija(valymo talpa)		Nr. 157	KORTELE	87-D-13
(Irenginio pavadinimas)		(planė)		(Planšeto nomenklatūra)
2019		Vilnius		Katniasvos
(Šulinio pastatymo metai)		(miestas)		(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis




Horizontalinis



x= 6065328.73
y= 574667.49

Pririšimo brėžinys



Pavad.		Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)	Lipnės		nera
Dangtis		ket.	650	0.00	160.55			(madžiaga,kiekis)
Žemė				0.00	160.55	Ar yra vandens?		yra
Sienos		bet.				Ar yra dujų?		nera
Dugnas		bet.	1500	2.42	158.13	Pastaba: Aukščių sistema: LAS 07		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	110	Viršus				
				Apačia	1.18			
						Objektas		
						Sudarė	D.Pergajevs	
							(pavardė)	(parašas)
						Patikrino		
							(pavardė)	(parašas)
						2019.09. (Kortelės sudarymo data)		