Lietaus kanalizacija (komunikacija) | šulinys (įrenginio pavadinimas) | Nr. 112 | KORTELĖ

Vilnius (miestas) | Vakarinė g. (gatvė) | 88–D–4 (75/33 – 0311) (planšeto nomenklatūra)

Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Aukščių sistema LAS07

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės
Dangtis		ketus	650			159,44
Žemė				0.00		159,44
Sienos		bet				
Dugnas		bet	2000	2,00		157,44
Vamzdžiai	Nr. 1	pp	800	Viršus		
				Apačia	2,32	157,12
	Nr. 2	pp	800	Viršus		
				Apačia	2,62	156,82
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 3a			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4a			Apačia		
				Apačia		
	Nr. 7			Apačia		
	Nr. 7a			Apačia		

Lipynės 5 (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? –

Ar yra dujų? –

Pastabos –

Geokada

Kvalifikacijos paž. 1GKV–395

Objektas:

Sudarė: J.Kašėta (v. pavardė) (parašas)

Patikrino: (v. pavardė) (parašas)

2019 05 08 (įrenginio tyrinėjimo data)