


Fekalinės kanalizacijos šulinio Nr. 41 KORTELĖ	89-A-10	75/33-0273
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Budiniškių
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



$$\oplus \begin{aligned} x &= 6066737.52 \\ y &= 578133.39 \end{aligned}$$

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės met 12
Dangtis	ket.	650		174.39	(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	174.39	Ar yra vandens? —
Sienos	bet				Ar yra dujų —
Dugnas	bet	1500	3.47	170.92	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	Viršus		UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
			Apačia	3.74	
	Nr.2	PVC	Viršus		
			Apačia	3.74	

2019.09.
 * (kortelės sudarymo data)
 Uždarė: [Signature]
 akcinė bendrovė
 "Geodezija"
 (kortelės sudarė)
 Arvydas Cerniauskas
 Direktorius