


Fekalinės kanalizacijos šulinio	Nr. 2	KORTELE	89-A-11	75/33-0273
(įrenginio pavadinimas)	(plane)		(planšeto nomenklatūra)	
2019	Vilnius		Budiniškių	
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)		(gatvė)	


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



$$\begin{aligned} x &= 6066737.48 \\ \oplus y &= 578162.14 \end{aligned}$$

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės-m.	Lipynės met 16
Dangtis	ket.	650		175.05	(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	175.05	Ar yra vandens? —
Sienos	bet				Ar yra dujų —
Dugnas	bet	1500	4.40	174.61	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	250	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia 4.60	
	Nr.2	PVC	250	Viršus	
				Apačia 4.60	

2019.09.
(kortelės sudarymo data)
Uždaroji akcinė bendrovė
"Geodeziniai tyrinėjimai"
(kortelę sudarė)
Arvydas Černiauskas
Direktorius