Lietaus kanalizacija (komunikacija) | šulinys (įrenginio pavadinimas) | Nr. 154a | KORTELĖ

Vilnius (miestas) | Vakarinė g. (gatvė) | 89–A–13 (75/33 – 0291) (planšeto nomenklatūra)

Š

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis





Aukščių sistema LAS07

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės
Dangtis		ketus	650			167,00
Žemė				0.00		167,00
Sienos		bet				
Dugnas		bet	1500	4,10		162,90
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	400	Viršus		
				Apačia	4,28	162.72
	Nr. 2	pvc	400	Viršus		
				Apačia	4,28	162,72
	Nr. 3	pvc	200	Viršus		
				Apačia	2,03	164,97
	Nr. 3a	pvc	200	Viršus		
				Apačia	4,10	162,90
	Nr. 4	pvc	200	Viršus		
				Apačia	1,89	165,11
	Nr. 4a	pvc	200	Apačia		
				Apačia	4,10	162,90
	Nr. 7			Apačia		
	Nr. 7a			Apačia		

Lipynės 14 (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? –

Ar yra dujų? –

Pastabos –

Geokada

Kvalifikacijos paž. 1GKV–395

Objektas:

Sudarė: J.Kašėta (v. pavardė) (parašas)

Patikrino: (v. pavardė) (parašas)

2019 05 08 (įrenginio tyrinėjimo data)