

Vandentiekis
(Komunikacija)

kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (-) 90 KORTELĖ

89-B-14

Vilnius
(Miestas)

Medeinos g.
(Gatvė)

75/33-0297



(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalusis

Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)		Altitudė	Lipynės met.kopėčios (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	640			170.41	
Žemė				0		170.41	Ar yra vandens? nėra
Sienos		bet.					Ar yra dujų? nėra
Dugnas		bet.	2770x2400	4.15		166.26	Pastabos: nėra
Vamzdžiai	Nr.1	PE	355	Viršus	3.68	166.73	┐ – el.mova X=6066431.48 Y=579080.70
				Apačia			
	Nr.2	PE	355	Viršus	3.68	166.73	
				Apačia			
	Nr.3	Pln.	300	Viršus	3.60	166.81	Aukščių sistema– LAS07
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			A. Diskos I. I.
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Objekto Nr. 83581
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Sudarė  A. DISKA (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			Patikrino (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.8			Viršus			2019–05 (kortelės sudarymo data)
				Apačia			