



Fekalinės kanalizacijos šulinio Nr. 111 KORTELĖ		89-B-6 75/33-0256
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Gabijos
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys

$$\oplus \begin{matrix} x=6066888.45 \\ y=578978.04 \end{matrix}$$

Pavad.		Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės met 4	
Dangtis		ket.	650		179.87	(medžiaga,kiekis)	
Žemė				0.00	179.87	Ar yra vandens? —	
Sienos		bet				Ar yra dujų —	
Dugnas		bet	1000	1.30	178.57		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	110	Viršus		UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia	1.27		
	Nr.2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	1.52		

2019.09.
(kortelės sudarymo data)
"Geodeziniai tyrinėjimai" (kortelę sudarė)
A. J. Cerniauskas
VILNIUS Direktorius