


Fekalinės kanalizacijos šulinio	Nr. 115	KORTELĖ	89-B-6	75/33-0256
(įrenginio pavadinimas)	(plane)		(planšeto nomenklatūra)	
2019	Vilnius		Gabijos	
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)		(gatvė)	


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



$$\oplus \begin{matrix} x=6066908.52 \\ y=578989.25 \end{matrix}$$

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met. 6
Dangtis	ket.	650		179.88		(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	179.88	Ar yra vandens?	—
Sienos	bet				Ar yra dujų	—
Dugnas	bet	1000	1.70	178.18		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia 1.86		
	Nr.2	PVC	160	Viršus		
				Apačia 1.88		
	Nr.3	PVC	160	Viršus	Objektas	
				Apačia 1.63		
					2019.09.	
					(kortelės sudarymo data)	
					(kortelę sudarė)	
					Černiauskas	
					Direktorius	

