

Vandentiekis
(Komunikacija)

kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (-) 214 KORTELĖ
89-B-6

Vilnius
(Miestas)


Medeinos g.
(Gatvė)

75/33-0256
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (m.)


PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)		Altitudė	Lipynės met.kopėčios (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	640			178.87	Ar yra vandens? nėra
Žemė				0		178.87	
Sienos		bet.					Ar yra dujų? nėra
Dugnas		bet.	3400x2720	4.43		174.44	Pastabos: nėra
Vamzdžiai	Nr.1	PE	355	Viršus	3.20	175.67	┐ – el.mova X=6066777.84 Y=578972.63
				Apačia			
	Nr.2	PE	355	Viršus	3.20	175.67	Aukščių sistema– LAS07
				Apačia			
	Nr.3	Pln.	300	Viršus	3.13	175.74	A. Diskos I.Į.
				Apačia			
	Nr.4	Pln.	200	Viršus	3.22	175.65	Objekto Nr. 83581
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė  A. DISKA (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2019–05 (kortelės sudarymo data)
				Apačia			
	Nr.8			Viršus			
				Apačia			