


Fekalinės kanalizacijos šulinio Nr. 7 KORTELE		89-C-10 73/33-0352
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Talino
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis

⊕ x= 6065737.60
y= 577910.72



Pavad.		Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	nėra
Dangtis	ket.		350		159.49		(medžiaga, kiekis)
Žemė				0.00	159.49	Ar yra vandens?	—
Sienos	PVC					Ar yra dujų	—
Dugnas	PVC		315				
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	110	Viršus		UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia	1.07		
	Nr.2	PVC	160	Viršus		Objektas Nr.018108	
				Apačia	1.07		

2019.08
(kortelės sudarymo data)

(kortelės sudarė)

Arvydas Černiauskas
Direktorius

