


Fekalinės kanalizacijos šulinio Nr. 9 KORTELE		89-C-10 73/33-0352
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Talino
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



$$\begin{aligned} \oplus x &= 6065754.55 \\ y &= 577925.32 \end{aligned}$$

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	nėra
Dangtis	ket.	350		158.62		(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	158.62	Ar yra vandens?	
Sienos	PVC				Ar yra dujų	
Dugnas	PVC	315				
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus Apačia 1.22	157.40	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PVC	160	Viršus Apačia 1.22	157.40	
						Objektas Nr.018108

2019.08.
(kortelės sudarymo data)

LIETUVOS RESPUBLIKA
Uždaroji akcinė bendrovė
"Geodeziniai tyrinėjimai"
Vilnius

Arvydas Černiauskas
Direktorius