


Fekalinės kanalizacijos šulinio Nr. 209 KORTELĖ	89-C-6 73/33-0332	
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Talino
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



$$\begin{aligned} \oplus x &= 6065765.45 \\ y &= 577946.58 \end{aligned}$$

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės nėra
Dangtis	ket.	350		159.72	(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	159.72	Ar yra vandens? —
Sienos	PVC				Ar yra dujų —
Dugnas	PVC	315			
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	Viršus Apačia 2.87	156.85	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PVC	Viršus Apačia 2.87	156.85	
					Objektas Nr.018108
					2019.08 (kortelės sudarymo data)
					(kortelės sudarymo data)
					LIETUVOS RESPUBLIKA Uždaroji įstaiga bendrovė

Arvydas Černiauskas
Direktorius

