

Fekalinės kanalizacijos šulinio Nr. 210 KORTELE		89-C-6 73/33-0332
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Talino
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



$$\begin{aligned} \oplus x &= 6065792.50 \\ y &= 577947.99 \end{aligned}$$

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	nėra
Dangtis	ket.	350		159.06		(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	159.06	Ar yra vandens?	—
Sienos	PVC				Ar yra dujų	—
Dugnas	PVC	315				
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus Apačia 2.73	156.33	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PVC	160	Viršus Apačia 2.73	156.33	
						Objektas Nr.018108
						2019.08. (kortelės sudarymo data) Arvydas Černiškis Direktorius

Arvydas Cerniškis
 Direktorius