

(Komunikacija)

(įrenginio pavadinimas)

(Miestas)

(Gatvè)

Nr.(_____) 52 KORTELE


76/33-0281 (90 - A - 14)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės $\frac{0}{(\text{medžiaga, kiekis})}$
Dangtis	Ketus	300			176.07	Ar yra vandens _____
Žemė	Gruntas		0.00		176.07	Ar yra dujų _____
Sienos	Plastm.					Pastabos $X = 6066448.38; Y = 580039.54$
Dugnas	Plastm.	315	2.00		174.07	_____
Vamzdžiai	Nr. 1			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	1.84	174.23
				Apačia	2.00	174.07
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

MB "GEOPRORANGA"

Objekto nr.

Sudarė

Patikrino

Parašas

Parašas

M. Juozaponis

Pavardė

2020-10-30

(įrenginio tyrinėjimo data)