



Fekalinė kanalizacija (Komunikacija)		Šulinėlis (Įrenginio pavadinimas)		Kortelė Nr. 44	
Vilnius (Miestas)		Kalvarijų Sodų 8-oji (gatvė)		76/33-0231 (91-A-4) (Planšeto nomenklatūra)	

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

Vertikalūs





Horizontalūs



PRIRIŠIMO SCHEMA

x= 6067231.41
y= 582645.77



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis	KET	300	—	141.96	(Medžiaga, kiekis) —	
Žemė		—	0.00	141.96	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus Apačia 1.12	140.84	LAS07
	Nr.2	PVC	110	Viršus Apačia 1.14	140.82	
	Nr.3			Viršus Apačia		UAB "Vilniaus topografija"
	Nr.4			Viršus Apačia		
	Nr.5			Viršus Apačia		Objektas: Kalvarijų Sodų 8-oji g.25
	Nr.6			Viršus Apačia		
	Nr.7			Viršus Apačia		Sudarė  A.Venclovas (parašas) (pavarde)
						2019 m. 09 mėn.
						(Įrenginio tyrinėjimo data)