




Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m		Aukštis	Lipynės nėra (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ketus	300			95.22	Ar yra vandens nėra		
Žemė		Gruntas		0.00		95.22	Ar yra dujų		
Sienos		PVC					Pastabos:		
Dugnas		PVC	315				X = 6067242.41/Y = 583377.63		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus			Objekto Nr.		
				Apačia	1.80	93.42			
	Nr. 2	PVC	160	Viršus			Sudarė		Mindaugas Dilba
				Apačia	1.80	93.42			
	Nr. 3	PVC	110	Viršus			Patikrino		
				Apačia	1.80	93.42			
	Nr. 4			Viršus			(parašas) (v. pavardė)		
				Apačia					
	Nr. 5			Viršus			2019 m. gegužės 12 d., (įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					
	Nr. 6			Viršus			Kiti duomenys		
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus			Matmenys, m	0.3	
				Apačia					
	Nr. 8			Viršus			Sen. Nr./nom. lap.		
				Apačia					
Nr. 9			Viršus			KODAS	3609		
			Apačia						
Nr. 10			Viršus			Unikalus Nr.	42		
			Apačia						
Nr. 11			Viršus						
			Apačia						
Nr. 12			Viršus						
			Apačia						