




Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m		Aukštis	Lipynės met., 13 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ketus	670			94.90	Ar yra vandens nėra		
Žemė		Gruntas		0.00		94.90	Ar yra dujų nėra		
Sienos		Betonas							
Dugnas		Betonas	1000	4.77		90.13	Pastabos: X = 6067241.99/Y = 583390.79		
Vamzdžiai	Nr. 1	Asb	400	Viršus			Objekto Nr.		
				Apačia	4.91	89.99			
	Nr. 2	Asb	400	Viršus			Sudarė		Mindaugas Dilba
				Apačia	4.91	89.99			
	Nr. 3	PVC	160	Viršus			Patikrino		
				Apačia	2.61	92.29			
	Nr. 3a	PVC	160	Viršus			(parašas) (v. pavadė)		
				Apačia	4.67	90.23			
	Nr. 4			Viršus			2019 m. gegužės 12 d., (įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					
	Nr. 5			Viršus			Kiti duomenys		
				Apačia					
	Nr. 6			Viršus			Matmenys, m		1.0
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus			Sen. Nr./nom. lap.		
				Apačia					
Nr. 9			Viršus			KODAS		3609	
			Apačia						
Nr. 10			Viršus			Unikalus Nr.		43	
			Apačia						
Nr. 11			Viršus						
			Apačia						
Nr. 12			Viršus						
			Apačia						