



Buitinės nuotekos (Komunikacija) Vilnius (Miestas)	Šulinys (Įrenginio pavadinimas) Kolektyvo g. (Gatvė)	KORTELĖ Nr. 112A 91-C-10 76/33-0348 (Planšetės moneklatūra)
---	---	--

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis





Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis	Ket.	300		138.85	nėra
Žemė			-	138.85	(Medžiaga, kiekis)
Sienos	PVC				Ar yra vandens? nėra
Dugnas	PVC	315	-	-	Ar yra dujų nėra
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	Viršus Apačia 1.59	137.26	Pastabos: aukščių sistema LAS07 Koordinatės: X=6065620.26 Y=581981.01 P.Klimansko I.I. Sudarė  M.Klimanskas (parašas) (pavardė) Patikrinęs  P.Klimanskas (parašas) (pavardė)
	Nr.2	PVC	Viršus Apačia 1.59	137.26	
	Nr.3		Viršus Apačia		
	Nr.4		Viršus Apačia		
	Nr.5		Viršus Apačia		
	Nr.6		Viršus Apačia		
	Nr.7		Viršus Apačia		

2019-10-16
(Įrenginio tyrinėjimo data)