



Buitinės nuotekos (Komunikacija) Vilnius (Miestas)	Šulinys (Įrenginio pavadinimas) Kolektyvo g. (Gatvė)	KORTELĖ Nr. 113A 91-C-10 76/33-0348 (Planšetės moneklatūra)
---	---	--

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m.)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	
Dangtis	Ket.	300		138.85	Lipynės nėra (Medžiaga, kiekis)
Žemė			-	138.85	
Sienos	PVC				Ar yra vandens? nėra
Dugnas	PVC	315	-	-	Ar yra dujų nėra
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	Viršus		Pastabos: aukščių sistema LAS07
			Apačia	1.39	
	Nr.2	PVC	Viršus		Koordinates: X=6065626.08 Y=581984.35
			Apačia	1.39	
	Nr.3		Viršus		P.Klimansko I.I.
			Apačia		
	Nr.4		Viršus		Sudarė M.Klimanskas (parašas) (pavardė)
			Apačia		
	Nr.5		Viršus		Patikrino P.Klimanskas (parašas) (pavardė)
			Apačia		
	Nr.6		Viršus		2019-10-16 (Įrenginio tyrinėjimo data)
			Apačia		
	Nr.7		Viršus		
			Apačia		