Buitinė nuotekynė	KORTELĖ Nr. 235A	91-D-14
2020	Vilnius KALVARIJU,	76/33-0373
(įreng. pastatymo metai)	(miestas) (gatvė)	(planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys:



x= 6065276,21

y= 583061,26

Š

P

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.		Altitudės m.
Dangtis					128,50
Žemė					
Sienos	PVC				
Dugnas	PVC	315	1,29		127,21
VAMZDŽIAI Nr.1	PVC	110	Viršus		
			Apačia	1,45	127,05
Nr.2	PVC	160	Viršus		
			Apačia	1,45	127,05
Nr.3			Viršus		
			Apačia		
Nr.			Viršus		
			Apačia		
Nr.			Viršus		
			Apačia		
Nr.			Viršus		
			Apačia		

Lipynės _____

(medžiaga,kiekis)

Ar yra vandens?

UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"

LIETUVOS RESPUBLIKA Uždaroji akcinė bendrovė „Geodeziniai tyrinėjimai" VILNIUS

Sudarė:

Arvydas Černiauskas

Direktorius

2020.09.