Buitinė nuotekynė	KORTELĖ Nr. 236A	91-D-14
2020	Vilnius KALVARIJU,	76/33-0373
(įreng. pastatymo metai)	(miestas) (gatvė)	(planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis



Horizontalinis

Pririšimo brėžinys:

x= 6065278,37

y= 583067,16

Š

P

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.
Dangtis				128,20
Žemė				
Sienos	PVC			
Dugnas	PVC	315	0,78	127,42
VAMZDŽIAI Nr.1	PVC	110	Viršus	
			Apačia 0,95	127,25
Nr.2	PVC	160	Viršus	
			Apačia 0,95	127,25
Nr.3			Viršus	
			Apačia	
Nr.			Viršus	
			Apačia	
Nr.			Viršus	
			Apačia	
Nr.			Viršus	
			Apačia	

Lipynės

(medžiaga,kiekis)

Ar yra vandens?

UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"

LIETUVOS RESPUBLIKA Uždaroji akcinė bendrovė „Geodeziniai tyrinėjimai" VILNIUS

Sudarė:

Arvydas Černiauskas

Direktorius

2020.09.