


Buitinė nuotekų	KORTELE Nr. 237A	91-D-14
2820	Vilnius KALVARIJŲ	76/33-0373
(įreng. pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)
		(planšto numeracija)

ŠULINIO PLOVIAI:

Vertikalinis


Pririšimo brėžinys:



Horizontalinis

$$x = 6065246,77$$

$$y = 583067,11$$



Pavard.	Medis	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis				128,39	Ar yra vandens?
Žemė					
Sienos	PVC				
Dugnas	PVC	315	1,27	127,12	UAB "Geodeziniai tyrimai"
Nr.1	PVC	160	Viršus		
Nr.2	PVC	160	Apacia	1,40	126,99
Nr.3	PVC	160	Viršus		
Nr.			Apacia	1,40	126,99
Nr.			Viršus		
Nr.			Apacia		
Nr.			Viršus		
Nr.			Apacia		
Nr.			Viršus		
Nr.			Apacia		

VAMZDŽIAI

Sudarė:



Arvydas Černiauskas
Direktorius
2020.09.