



<u>Vandentiekis</u> (Komunikacija)	<u>Sklendė</u> (Įrenginio pavadinimas)	<u>Kortelė Nr. (22a)</u>
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Gervuogių</u> (gatvė)	<u>77/33-0202 (92-B-3)</u> (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

Vertikalusis




Horizontalusis



PRIRIŠIMO SCHEMA

x= 6067252.46
y= 585277.67



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis	KET	150	—	126.59	(Medžiaga, kiekis)	
Zemė	—	—	0.00	126.59	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110	Viršus 1.70 Apačia	124.89	LAS07 2) PE110 - aklė 3) PE32 - dėkle PE50
	Nr.2	PE	110	Viršus 1.70 Apačia	124.89	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1.73 Apačia	124.86	
	Nr.4			Viršus Apačia		UAB "Vilniaus topografija"
	Nr.5			Viršus Apačia		
	Nr.6			Viršus Apačia		
	Nr.7			Viršus Apačia		
						Objektas: Gervuogių g. 22 Sudarė: A.Venclovas (parašas) (pavardė)
						2020 m. 12 mėn. (Įrenginio tyrinėjimo data)