

|                                         |  |                                      |  |                                                  |  |
|-----------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|
| Fekalinė kanalizacija<br>(Komunikacija) |  | Šulinėlis<br>(Įrenginio pavadinimas) |  | Kortelė Nr. ( 30 )                               |  |
| Vilnius<br>(Miestas)                    |  | Gervuogių<br>(gatvė)                 |  | 77/33-0202 ( 92-B-3 )<br>(Planšeto nomenklatūra) |  |
| ŠULINIO PĖUVIAI (m.)                    |  |                                      |  | PRIRIŠIMO SCHEMA                                 |  |
|                                         |  |                                      |  | $x = 6067255.00$<br>$y = 585275.49$              |  |
| Vertikalusis                            |  |                                      |  |                                                  |  |
| Horizontalusis                          |  |                                      |  |                                                  |  |
|                                         |  |                                      |  |                                                  |  |

  

| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio |        | Altitudė | Lipynės ..... nėra                             |
|-------------|----------|-----------|----------------------|--------|----------|------------------------------------------------|
| Dangtis     | KET      | 300       | —                    |        | 127.22   | (Medžiaga, kiekis) —                           |
| Zemė        |          | —         |                      |        |          | Ar yra vandens? ---- nėra                      |
| Sienos      | PVC      | —         |                      |        | —        | Ar yra dujų? ---- nėra                         |
| Dugnas      | PVC      | 315       |                      |        | —        | Pastabos:                                      |
| Vamzdžiai   | Nr.1     | PVC       | 160                  | Viršus |          | LAS07<br>1,2) PVC160 - dėkle PVC200            |
|             |          |           |                      | Apačia | 1.99     |                                                |
|             | Nr.2     | PVC       | 160                  | Viršus |          | UAB "Vilniaus topografija"                     |
|             |          |           |                      | Apačia | 1.99     |                                                |
|             | Nr.3     |           |                      | Viršus |          | Objektas: Gervuogių g. 22                      |
|             |          |           |                      | Apačia |          |                                                |
|             | Nr.4     |           |                      | Viršus |          | Sudaryta: A.Venclovas<br>(parašas) (pavardė)   |
|             |          |           |                      | Apačia |          |                                                |
|             | Nr.5     |           |                      | Viršus |          |                                                |
|             |          |           |                      | Apačia |          |                                                |
|             | Nr.6     |           |                      | Viršus |          |                                                |
|             |          |           |                      | Apačia |          |                                                |
|             | Nr.7     |           |                      | Viršus |          | 2020 m. 12 mėn.<br>(Įrenginio tyrinėjimo data) |
|             |          |           |                      | Apačia |          |                                                |