




ŠULINIO PJŪVLAI:

Vertikalinis

Prilūšimo brėžinys



Horizontalis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	8		
Dangtis	bet.			127,79		(medžiaga, kiekis)		
Žemė					Ar yra vandens?			
Sienos	bet.				Ar yra dujų			
Dugnas	bet.	1500	3,20	124,59				
VAMZDŽIAI	Nr.1	ker.	300	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"			
				Apačia		3,49	124,30	
	Nr.2	ker.	300	Viršus	Objektas			
				Apačia		3,49	124,30	
	Nr.3	PVC	160	Viršus				
				Apačia		1,98	125,81	
	Nr.4	PVC	160	Viršus				
				Apačia		3,37	124,42	
	Nr.5			Viršus				
				Apačia				
					2019. 12.			
					(kortelės sudarymo data)			
					(kortelės sadarė)			
					Arvydas Černiauskas			
					Direktorius			