



Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas Nr. 155

–	Vilnius	Pragiedrulių sodų 7-oji g.	93 – C – 14
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatura)


Šulinio pjūviai :



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm		Altitudės	Lipynės – (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	315			166.13	Ar yra vandens? –
Žemė		–		0.00		166.13	Ar yra dujų –
Sienos		plst					Pastabos
Dugnas		plst	315	1.80		164.33	X=6065301.62 Y=586135.57
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	d160	Viršus	1.64	164.49	
				Apačia	1.80	164.33	
	Nr.2	PVC	d160	Viršus	1.64	164.49	UAB "Gitela"
				Apačia	1.80	164.33	
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Užsakymas: 325–I–2019
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė: Ž. Daugirdas
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino:
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2019 12 (kortelės sudarymo data)
				Apačia			