




Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalis


$$\begin{array}{r} 6065479.51 \\ \hline 586099.23 \end{array}$$


Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės nėra..... (medžiaga, kiekis)					
Dangtis		ket.	315			167.66	Ar yra vandens?					
Žemė				0.00		167.66	Ar yra dujų?					
Sienos		PVC					Pastabos					
Dugnas		PVC	315	1.91		165.75						
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	50	Viršus			RYČIO GRIGO individuali veikla Kval. paž. nr. 1GKV – 503					
				Apačia	1.91	165.75						
	Nr. 2	PVC	160	Viršus								
				Apačia	1.91	165.75						
	Nr. 3			Viršus								
				Apačia								
	Nr. 4			Viršus						Objektas:		
				Apačia								
				Viršus						Sudarė	R. Grigas	
				Apačia							(v. pavardė)	
				Viršus						LAS07		
				Apačia								
			Viršus			2019 07 01 (įrenginio tyrinėjimo data)						
			Apačia									