

(Komunikacija)

(įrenginio pavadinimas)

(Miestas)

(Gatvè)

Nr.(_____) $\frac{211A}{211B}$ KORTELĚ


(77/33-0349) 93-D-11

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės $\frac{7}{(\text{medžiaga, kiekis})}$
Dangtis		Ketus	650			189.18	Ar yra vandens —
Žemė		Asfaltas		0.00		189.18	Ar yra dujų —
Sienos		Betonas					Pastabos $X = 6065549.61$; $Y = 587214.13$
Dugnas		Betonas	2000	2.50		186.68	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	110	Viršus	2.12	187.06	Iš "Mažasis atriumas"
				Apačia	2.23	186.95	
	Nr. 2	PE	110	Viršus	2.02	187.16	
				Apačia	2.13	187.05	
	Nr. 3			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			
Objekto nr.							Sudarė  J. Igumenov
Patikrino							
2020-01-18 (įrenginio tyrinėjimo data)							