



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS


Vertikalinis





Horizontalis


$$\frac{6066846.33}{591549.20}$$

5066839.82
591549.02



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės <u> nėra </u> (medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ketus	320			163.74	Ar yra vandens <u> nėra </u>
Žemė						163.74	Ar yra dujų <u> nėra </u>
Sienos		PVC					Pastabos <u>X = 6066839.86; Y = 591549.02</u>
Dugnas		PVC	315	1.96		161.78	<u>LAS-07</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus			NT Kadastro biuras, UAB
				Apačia	2.16	161.58	
	Nr. 2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2.16	161.58	
	Nr. 3	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2.16	161.58	
	Nr. 4	PVC	110	Viršus			
				Apačia	2.16	161.58	
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			
Objekto nr. _____							
Sudarė				R. Stasiūnas			
Patikrino				R. Stasiūnas			
		Parašas		Pavardė			
		Parašas		Pavardė			
2020-02-25 (įrenginio tyrinėjimo data)							